



| | |
|--|--------------------------------|
| | ZONA DE REUNIÓN |
| | EN OBRAS |
| | VEHÍCULO DE EMERXENCIA |
| | ACCESOS |
| | SENTIDO DE CIRCULACIÓN |
| | CHEGADA VEHÍCULO DE EMERXENCIA |
| | HIDRANTE DE COLUMNA |

| | | | |
|--|----------------|---|--------------------|
| Edificio de Ciencias Experimentais: Facultades de Bioloxía, Química e C.C. do Mar | | Universidade de Vigo | |
| Documento: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN | | CAPITULO 2 SITUACIÓN | |
| Escala: S/E | Revisión: 0 | Nº de plano: 1 | Data: XAN.-2011 |
| | | Delmeiación: Natalia Montero Arribas | |
| | | Andar: XERAL Autor: | |